

體育館 公告

111 年 12 月 15 日

體育館屋頂以不同質材接合，
經使用多年頂樓因自然風化、地震
等因素造成漏水，影響球場使用。
總務處刻正辦理屋頂防水工程招標
工作，預計 112 年上半年改善完
成，造成不便，尚請見諒。

綜合體育館
Gymnasium